






Enrobés sur Anneau + Ligne Droite. Calepinage des passes

Exemple piste 4/6 c avec accès sur Ligne Droite







Enrobés sur Anneau + Ligne Droite.

Calepinage des passes

Exemple piste 6/8 c avec accès en extrémité de Ligne Droite et mise en oeuvre des enrobés à 2 finisseurs







Enrobés sur Anneau + Ligne Droite.




Calepinage des passes


Exemple piste 6/6 c avec accès en milieu de l'anneau et mise en oeuvre des enrobés à 1 finisseur monté en 7.50 m




Réalisation des triangles de raccordement



- 1 - tracer au cordex le niveau fini sur la bordure
 - 2 - planter des fiches  et marquer les niveaux finis en tendant un cordeau perpendiculairement au caniveau 
 - 3 - tendre cordeau et palper sur le fil 
- si on ne peut pas palper sur la bordure => fiches + fil derrière la bordure





Calepinage des passes sur Anneau à 2 finisseurs

